# 彩转黑电动变焦夜视一体化摄像机使用说明书 BN-3080H

## 注意: 在给摄像机加电使用前请仔细阅读本说明书!

#### ■ 概述

非常感谢您使用本公司的产品。

此系列摄像机使用 Sony 公司最新高清晰度 CCD 图像传感器,并结合我公司的技术,产品稳定性好,灵敏度高,画质清晰,外形美观且容易安装,能很好的应用您的 CCTV 系统。

#### ■产品特点

- 采用 Solid State 图像传感器,彩色黑白自动 转换
- 集摄像机、防护罩、镜头、红外灯于一体
- 自动聚焦,自动光圈
- 红外灯有效距离: 80 米 (室内) \40 米—60 米 (室外)
- 挤压铝合金外壳,密闭防水,适合室外使用
- 工作电压: DC12V

#### ■ 注意事项

- 请不要擅自打开摄像机,机内无用户维修部件,若有故障,请与当地经销商或我公司联系。
- 为防止火灾或发生触电危险,请使用经过安全认证的电源。
- 避免直接阳光照射,否则会损伤 CCD。
- 使用时须轻拿轻放,勿受到强烈冲击及震动。
- 请注意摄像机工作温度要求,避免在过高或过低温度中使用,推荐工作温度范围-5℃<sup>2</sup>45℃。
- 使用电源请参照技术参数。

## ■ 安装



#### BERNEE<sup>®</sup>

- 1. 使用螺丝钉将支架固定在墙上(支架需另购)。
- 2. 将摄像机固定在支架上
- 3. 连接摄像机视频输出 BNC 头和视频线的 BNC 头
- 4. 连接 DC12V 电源到摄像机的 DC JACK

a- 视频信号输出端子

地—— 视频

b- 电源输入端子(+12V)

O-C-C

5. 调整摄像机的视窗对准监看的目标物

#### ■技术参数

型号	ВN-3080Н
图像传感器	1/4"Solid State CCD
分辨率	480 电视线
有效像素	PAL:752 X 582 NTSC: 768×494
电子快门	AUTO、1/50、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000SEC
最低照度	0Lux
信噪比	> 50dB(自动增益关闭)
伽玛	0. 45
背光补偿	on
视频输出	1. 0V <sub>P-P</sub> , 75 Ω
镜头	f=6.5-88mm
红外波长	850nm
红外距离	80 米(室内)\40 米—60 米(室外)
白平衡	AUTO/AWB1/AWB2/AWB3
电源	DC 12V
功耗	1A
尺寸	231×122×187mm (L×W×H)
重量	2kg
工作温度	-10℃~50℃(相对湿度:最大 95%)
存储温度	-20℃ ~ 60℃ (相对湿度:最大 95%)

#### ■ 装箱单

摄像机 1台

说明书 1份

合格证 1份